

Технические параметры

- Максимальная нагрузка на верхнее стекло - до 80кг.
- Максимальная нагрузка на нижние стекла - до 30кг.

1

1. Болт М8х20 2.Шайба М10 (2 шт.)
Прекрутите болт М8х20 с шайбой М10 как показано на рис.1

2

3.Винтпрессшайба 8х20 (4 шт.)
Прекрутите винтпрессшайбу 8х20 как показано на рис.2

3

4.Винтпрессшайба М8х30 (2 шт.)
Прекрутите болт М8х30 как показано на рис.3

4

4.Винтпрессшайба М8х30 (2 шт.)
Прекрутите болт М8х30 как показано на рис.4

5

5.Регулируемая опора (4 шт.)
Прекрутите регулируемые опоры в места показанные на рис.5

6

6.Клейкая ножка (13 шт.)
Установите силиконовые опоры системы гашения вибрации в указанных местах.
Установите стекла на свои места.

Перечень используемой фурнитуры:

1. Болт М8х20 (2 шт.)
- 2.Шайба М10 (2 шт.)
- 3.Винтпрессшайба 8х20 (4 шт.)
- 4.Винтпрессшайба М8х30 (4 шт.)
- 5.Регулируемая опора (4 шт.)
- 6.Клейкая ножка (13 шт.)

Примечания:

1. Рекомендовано собирать стойку с использованием уровня
2. При сборке используйте отвертку типа PZ4 во избежание повреждения шлица на винтпрессшайбах и ключ на 13 мм.
3. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, без дополнительного уведомления потребителя.

Предупреждения

- Протирайте стекло средством для чистки стекол
- Не позволяйте детям залезать на стойку
- Не устанавливайте приборы слишком близко к краю стойки

